



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР»
640023, г. Курган, 2 микрорайон, д. 9А, ТП 103, тел./факс: (3522) 47-97-79
ИНН 4501130738, КПП 450101001, ОГРН 1074501003950,
e-mail: dom640015@mail.ru

**Отчет о выполненных работах
по жилому дому: г. Курган, ул. 1 Мая, д.19 за 2016год.**

№ п/п	Наименование работ	Сумма, руб.
Январь		
1	Ремонт стояка ХВС: замена трубы ППф32 – 4м, крана шар. Ф25 – 1шт., муфты ПП ф32 – 1шт., муфты ППф32/1,0 в.р.- 2шт., резьбы ф25 – 2шт., уголка ПП ф32/90 – 2шт.	5652,0
Февраль		
2	Ремонт стояка ГВС: замена трубы ППф32 – 4м, крана шар. Ф25 – 2шт., муфты ППф32/1,0 3шт., боченок ф25 – 1шт., уголка ПП ф32 – 2шт., очистка канализации ф110 – 12 м	5026,0
Апрель		
3	Ремонт стояка ГВС: замена трубы ППф32 – 8м, крана шар. Ф25 – 2шт., муфты ПП ф32 – 1шт., муфты ППф32/1,0 в.р.- 6шт., резьбы ф25 – 2шт., уголка ПП ф32/90 – 6шт., муфты ПП ф32 – 4шт.,	8926,0
4	Смена ламп накаливания 60вт – 5шт., эл.патрона – 1шт., выключателя – 1шт., эл.кабеля – 2м	598,0
Июнь		
5	Выкашивание травы на газонах – 1200м ² , завоз песка на детскую площадку – 0,6м ³ .	3973,0
6	Смена ламп накаливания 60вт – 4шт., смена акустического датчика – 1шт.	806,0
Июль		
7	Установка информационных щитов – 6шт.	838,0
8	Ремонт стояка ГВС: замена резьбы ф25- 1шт., крана шарового – 1шт., установка хомута ф25 – 1шт.	2724,0
9	Замена стояка КНС ф110: замена трубы ф110 L-2м – 1шт., тройник ф110/110 – 1шт., переход 110/120 – 1шт.	1980,0
Август		
10	Замена крана ф25 на стояках ГВС– 2шт.	1426,0
11	Выкашивание газонов – 1200,0 м ²	3115,0
12	Смена ламп накаливания 60Вт – 12шт.	277,0
Октябрь		
13	Установка доски объявлений 4 под.– 1шт	151,0
Ноябрь		
14	Очистка козырьков входа в подъезды № 1-6 S-37,5 м ² .	184,0
15	Смена ламп накаливания 60Вт – 15шт., установка датчика акустического – 5шт.	3980,0
16	Замена сгонов к прибору отопления ф20 – 2шт., к/гайки ф20 -	275,0

	2шт., муфты ф20- 2шт.	
	Декабрь	
17	Замена КНС ф110: трубы ф110 – 6м, тройника ф110/110/45 – 2шт, переход ф110/123 – 2шт., отвода ф110/45 – 2шт. Установка хомута на стояке ХВС ф50 – 2шт. Ремонт стояка ГВС: вентиль ф32 – 1шт., муфты комб. ф32/25 – 1шт., труба ПП ф2м. Ремонт стояка КНС ф50: замена трубы ф50 – 2м, установка перехода ф50 – 1шт.	8498,0
	Итого:	48429,0

И.о. генерального директора
ООО «УК «Лидер»

 Н.А. Пальшина

Согласовано:
Главный бухгалтер



А.В. Пашкова

Главный инженер



А.А. Листратов

Инженер ПТО



Н.Н. Тарасова