



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР»

640023, г. Курган, 2 микрорайон, д. 9А, ТП 103, тел./факс: (3522) 47-97-79

ИНН 4501130738, КПП 450101001, ОГРН 1074501003950,


e-mail: Dom640015@mail.ru

**Отчет о выполненных работах
по жилому дому: г. Курган, 3 мкр., д.34а за 2015год.**

№ п/п	Наименование работ	Сумма, руб.
Январь		
1	Ремонт шкафа управления тепловодоавтоматики: замена блока питания – 1шт., блока-контакта – 2шт., выключателя – 6шт., контактора – 1шт., шины – 2м	6452,0
2	Смена компенсатора на стояке отопления кв.25	1627,0
3	Регулировка двери аварийного выхода, тамбурной двери, укладка напольной метлахской плитки в коридоре 9этажа – 7м ²	6497,0
Февраль		
4	Смена ламп энергосберегающих – 15шт.	3211,0
Март		
5	Установка обратного клапана ф15на подпитке отопления – 1шт	649,0
Апрель		
6	Ремонт тамбурной двери – 1шт.	898,0
Июнь		
7	Замена трубопровода ф76 – 0,5м, отвода ф89- 1шт., установка термометра на отопление – 1шт., установка хомута ф32 на стояки в тех.комнатах – 2шт., установка тех.заглушек ф100 – 6шт., ф80 – 4шт.	3599,0
8	Смена ламп накаливания 60вт – 5шт, ламп энергосберегающих – 4 шт.	1378,0
9	Выкашивание газонов – 920м ²	2206,0
Июль		
10	Смена ламп накаливания – 13шт	289,0
11	Выкашивание газонов – 920м ²	2206,0
Сентябрь		
12	Смена крана ф15 – 1шт., американки ф25х3/4 – 1шт., ремонт смесителя в подсобном помещении – 1шт.	1137,0
13	Смена ламп накаливания – 1 шт., ламп энергосберегающих – 12 шт.	3058,0
Август		
14	Масляная окраска метал. лестниц на кровле – 39,7 м ² ; масл. Окраска метал. емкости сбора конденсата – 9,7 м ² ; замена керамогранита в холле, тамбуре (пол) – 3,36 м ² ; стены – 5,12м ² ; штукатурка стен тамбура – 13,8 м ² ; маслян. окраска стен тамбура – 13,8м ² ; водоземulsionная окраска стен тамбура, холла – 29,0м ² ; замена потолочной плитки «Амстронг» - 2шт.; окраска метал. входных дверей – 18,7м ² ; маслян. окраска тамбурных дверей – 12,2 м ² ; маслян. окраска оконных рам в тамбурах – 1,6 м ² .	25043,87

Октябрь		
15	Смена ламп накаливания – 4 шт.,	92,0
Ноябрь		
16	Смена ламп накаливания – 10 шт.,	236,0
17	Замена трубопровода ф76 – 1,5м, отвода ф76- 1шт., установка крана на отопление – 1шт., установка резьбы ф15 – 1шт	3235,0
Декабрь		
18	Смена смесителя в помещении консьержей – 1шт.	1404,0
19	Смена ламп накаливания – 2 шт., ламп энергосберегающих – 47шт.	11937,0
20	Укладка резинового ковра на крыльце – 5м/п	500,0
21	Ремонт водостока 14эт. (кв.63, 64)	7000,0
Итого:		82654,87

И.о. генерального директора
ООО «УК «Лидер»



Н.А. Пальшина