



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР»
640023, г. Курган, 2 микрорайон, д. 9А, ТП 103, тел./факс: (3522) 47-97-79
ИНН 4501130738, КПП 450101001, ОГРН 1074501003950,
e-mail:Dom640015@mail.ru

**Отчет о выполненных работах
по жилому дому: г. Курган, 5 мкр., д.4а за 2015год.**

| № п/п | Наименование работ | Сумма, руб. |
|-----------------|--|-------------|
| Январь | | |
| 1 | Смена ламп накаливания 60вт – 4шт., смена выключателей энергосберегающих– 1шт., установка светофильтра – 5шт., смена лампы ДРЛ -2шт. | 4089,0 |
| 2 | Ревизия задвижек ф50 – 1шт | 463,0 |
| 3 | Замена вводного отключающего устройства ВРУ 250А - 1шт., замена автоматов ИЭК – 9шт. | 7503,0 |
| Март | | |
| 4 | Очистка канализации ф110 – 7м, дезинфекция подвала 70кв.м | 1641,0 |
| 5 | Уборка снега с крыш вручную 600кв.м | 916,0 |
| Апрель | | |
| 6 | Смена задвижек ф50 – 1шт., крана шарового ф32 – 1шт., резьбы ф32 – 4шт. | 3971,0 |
| 7 | Ремонт узла учета ГВС: замена трубы ф57 – 1м, установка кранов под манометр ф15 – 1шт., установка перехода ф57/32 / - 4шт., бобышки -4шт.,оправы для термометра - 4шт., резьбы ф15-4шт. | 6944,0 |
| 8 | Смена ламп накаливания 60вт – 7шт., установка датчиков освещения 2шт. | 1300,0 |
| Май | | |
| 9 | Смена ламп накаливания 60вт – 6шт., смена эл.патрона - 1шт. | 219,0 |
| 10 | Частичный ремонт кровли 15кв.м, ремонт отмостки – 1кв.м | 5724,0 |
| Июнь | | |
| 11 | Смена крана шарового ф15 – 14шт., смена задвижек ф100 – 2шт., установка манометра с трехходовым краном – 1компл., установка термометра в оправе – 1компл., смена ламп накаливания – 2шт. | 15957,0 |
| Июль | | |
| 12 | Смена ламп накаливания 60вт – 4шт., установка датчиков освещения 2шт. | 2607,0 |
| Август | | |
| 13 | Устройство металлического ограждения контейнерной площадки, выкашивание газона 30 кв.м, смена ламп накаливания 8шт. | 7531,0 |
| Сентябрь | | |
| 14 | Смена ламп накаливания 60вт – 3шт., | 69,0 |
| 15 | Очистка канализации ф110 – 12м | 2019,0 |

| Декабрь | | |
|----------------|---|---------|
| 16 | Наращивание ливневого трубопровода ф89 – 0,7м, отвода ф89 – 1шт., очистка канализации ф110 – 12м, смена ламп накаливания – 6шт., замена светильника – 1шт., замена датчика освещения – 8шт., установка дверной пружины – 1шт., устройство сливного желоба на козырьке входа в подъезд – 3,25м | 12099,0 |
| Итого: | | 73052,0 |

**И.о. генерального директора
ООО «УК «Лидер»**



Н.А. Пальшина