




«УТВЕРЖДАЮ»:
И.О. Генерального директора ООО «УК «Лидер»

Пальшина Н.А.

ООО «Управляющая компания «Лидер»
Предварительный план работ по текущему ремонту на 2016 год
По жилому дому: ул. Пушкина, д.49а

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Дата выполнения | Примеч. |
|-------|---|--------------------|------------------|---------|
| | Инженерные сети | | | |
| 1 | Гидропневматическая промывка системы отопления | | май | |
| 2 | Гидравлические испытания системы отопления | | июнь | |
| 3 | Отопление: | | май | |
| | - замена трубы ф20 | 12 м/п | | |
| | - замена крана шарового ф20 | 4 шт. | | |
| | - установка врезки под термометр | 2 шт | | |
| | - установка термометра | 2шт | | |
| 5 | КНС: | | октябрь | |
| | - замена канализации ф 110 | 3 м | | |
| 6 | Электромонтажные работы | | | |
| | - Ревизия этажных эл.щитов | 5 шт. | май | |
| | - замена патронов в подъезде | 4 шт | сентябрь | |
| | - замена, установка отключающих устройств на автоматические | 16 шт | По необходимости | |
| 7 | Конструктивные элементы | | август | |
| | - Ремонт площадок лестничных маршей | 5,5 кв.м | | |
| | - ремонт крыльца | 3 кв.м | | |
| | - укрепление дверной коробки слесарки | 1 шт | | |
| | - ремонт оконных рам, установка шпингалетов | 3 шт | | |
| | - устройство покрытия парапета оцинкованным железом | 26 м ² | | |
| | - ремонт кровли | 100 м ² | | |
| | - установка дефлектора на вытяжную шахту вентиляции | 1шт | | |

Главный инженер ООО «УК «Лидер»  А.М. Пысин

Инженер ПТО ООО «УК «Лидер»  Н.Н.Тарасова